Bijhoudingsinstructie

Beheer en bijhouding steigers

Status

Concept t.b.v. OOB – Vastgesteld door OOB – Bekrachtigd door BO

Datum

8 september 2026

Samenvatting

Deze bijhoudingsinstructie is bedoeld voor BGT-bronhouders die steigers in hun BGT-bronhoudersdeel hebben. Hierbij kan er sprake zijn van verschillend bronhouderschap tussen steigers en onderliggende waterdelen waardoor de bijhouding hiervan soms te wensen overlaat. Deze bijhoudingsinstructie maakt duidelijk dat meer aandacht moet komen voor mutatiesignalen onderling en afstemming bij eventuele overdracht van bronhouderschap.

Aanleiding

In april 2022 kwam er een vraag van een regionale bronhouder naar een landelijke bronhouder om een aantal steigers bij te werken. Dit leidde tot de volgende vragen:

- Is het bronhouderschap van de steigers juist belegd?
- Hoe is het beheer en onderhoud van de steigers geregeld?
- Welke relatie is er tussen het beheer en onderhoud van de steigers en de mutaties hiervan met de BGT?
- Worden er knelpunten ervaren bij andere bronhouders betreffende steigers?

Na de bespreking van bovenstaande vragen in het OOB medio 2023 zijn de afspraken, die genoemd worden in dit document vastgesteld. In 2025 is bij de evaluatie van deze bijhoudingsinstructie in het OOB geconstateerd dat er nadrukkelijker moet worden gesteld wie in de basis de bronhouder is.

Achtergrond en uitgangspunten

1. Het bronhouderschap van steigers is veelal bij de opbouw van de BGT bepaald. In de wet is niet exact beschreven wie de bronhouders van de steigers in de BGT zijn, meerdere soorten bronhouder kunnen voorkomen, er is geen uniformiteit. Het bronhouderschap van de steigers ligt bij verschillende bronhouders: gemeenten, waterschappen, provincies, RWS, Defensie en ProRail.
2. Steigers zijn verplichte objecttypen voor de BGT met bijbehorende kwaliteitseisen, zoals een nauwkeurigheid van 30 cm en een actualiteit van 18 maanden.
3. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van steigers ligt (vaak) niet bij de bronhouder van de steiger, maar bij stichtingen, private partijen, bedrijven, particulieren etc.
4. Mogelijke situaties tussen de steigers en watervlakken:
    a. Bronhouder van watervlakken en bronhouder van steiger zijn gelijk.
    b. En Bronhouder watervlakken en bronhouder van steiger zijn niet gelijk.

Conclusies
Op basis van de uitgangspunten en de praktijkervaringen kunnen voor de steigers de volgende conclusies getrokken worden:

- Het muteren van steigers heeft geen hoge prioriteit voor de bronhouders van de BGT;
- Het soort bronhouder van de steigers is niet uniform;
- De actualiteit van steigers voldoet niet, dit komt mede door ontbrekende signalen bij mutaties door ontwerpers, vergunning-uitgevers, bouwers, etc.
- Het onderscheid drijvend of niet drijvend in de definitie van steigers wordt als onhandig ervaren door waterschappen.

Nadere uitwerking bijhoudingsinstructie
T.a.v. het bronhouderschap:

1. Uitgangspunt is dat de bronhouder van het waterdeel waar een steiger in ligt, standaard ook de bronhouder is van deze steiger.
2. Indien de huidige bronhouder van de steiger, het bronhouderschap wil overdragen aan een andere bronhouder, dan dient deze bronhouder dit kenbaar te maken aan en af te stemmen met betreffende bronhouder.
3. Mochten deze bronhouders er samen niet uitkomen, dan beslist het SVB-BGT (OOB).

T.a.v. het signaleren van mutaties:

4. De interne communicatie van het organisatiedeel dat fysiek veranderingen doorvoert (of laat doorvoeren) aan steigers naar de eigen BGT-beheerder behoeft meer aandacht en/of dient beter uitgevoerd te worden,
5. Neem bij de jaarlijkse mutatiesignalering ook controles op steigers mee.
6. Indien een andere bronhouder merkt dat er wijzigingen aan steigers zijn doorgevoerd, die nog niet verwerkt zijn in de BGT, dan dient de betreffende bronhouder te worden geïnformeerd of moet er een terugmelding worden gedaan via VerbeterDeKaart.nl;