

Bijhoudingsinstructie

Bron	Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) BGT
Datum	28 augustus 2023
Auteur	Annemarie van Gelder (RWS)
Onderwerp	Beheer en bijhouding steiger
Status	Definitief

Aanleiding

In april 2022 kwam er een vraag van een regionale bronhouder naar een landelijke bronhouder om een aantal steigers bij te werken. Dit leidde tot de volgende vragen:

- Is het bronhouderschap van de steigers juist belegd?
- Hoe is het beheer en onderhoud van de steigers geregeld?
- Welke relatie is er tussen het beheer en onderhoud van de steigers en de mutaties hiervan met de BGT?
- Worden er knelpunten ervaren bij andere bronhouders betreffende steigers?

Na de bespreking van bovenstaande vragen in het OOB zijn de werkafspraken, die genoemd worden in dit document vastgesteld.

Huidige situatie, uitgangspunten en conclusie

1. Het bronhouderschap van steigers is bij de opbouw van de BGT bepaald. In de wet is niet exact beschreven wie de bronhouders van de steigers in de BGT zijn, meerdere bronhouder types zijn geoorloofd, er is geen uniformiteit. Het bronhouderschap van de steigers ligt bij verschillende bronhouders: RWS, gemeenten, waterschappen, provincies, Defensie en ProRail.
2. Steigers zijn verplichte objecttypen voor de BGT met bijbehorende kwaliteitseisen, o.a. actualiteit van 18 maanden;
3. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van steigers ligt (vaak) niet bij de bronhouder van de steiger, maar b.v. bij stichtingen, private partijen, bedrijven, etc.
4. Mogelijke situaties tussen de steigers en watervlakken:
 - a. Bronhouder van watervlakken en bronhouder van steiger zijn gelijk;
 - b. En Bronhouder watervlakken en bronhouder van steiger zijn niet gelijk.

Op basis van de uitgangspunten en de praktijkervaringen kunnen voor de steigers de volgende conclusies getrokken worden:

- Het muteren van steigers heeft geen hoge prioriteit voor de bronhouders van de BGT;
- Het type bronhouder van de steigers is niet uniform;
- De actualiteit van steigers voldoet niet, dit komt mede door ontbrekende signalen bij mutaties door ontwerpers, vergunning-uitgevers, bouwers, etc.
- Het onderscheid drijvend of niet drijvend in de definitie van steigers wordt als onhandig ervaren door waterschappen.

Bijhoudingsinstructie

1. Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor de objecten die in zijn/haar bronhouders gebied liggen, dit geldt ook voor steigers;
2. De interne communicatie van het team dat fysiek muteert aan steigers naar de BGT beheerder, behoeft aandacht en/of dient beter uitgevoerd te worden (diegene die roert muteert);
3. Indien een andere bronhouder merkt dat er mutaties aan steigers gedaan zijn die nog niet verwerkt zijn in de BGT, dan dient hij de betreffende bronhouder te informeren of een terugmelding, via [VerbeterDeKaart.nl](https://verbeterdekaart.nl) te doen;
4. Als een bronhouder het bronhouderschap van een steiger wil overdragen dan dient hierover, zoals altijd, overlegd te worden met de ontvangende partij;